

6.2 LE CAPTEUR D'ULTRASONS : MONTAGE



Etapes no 1 et no 2

Matériel à préparer :







Etape no 3 et no 4 :

Etape no 5 :

" Bien pousser le capteur au fond du support ! " "La poutre passe entre les 2 câbles des moteurs "





Etape no 6: Brancher le câble



au port série no 4!